

Сводные данные о результатах проведения СОУТ

ПО «Центральные электрические сети»
Мурманского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»

1. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОСТАНДАРТ «Технические решения»
Место нахождения и осуществления деятельности организации	105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр.16, помещение 1, комната 54
Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда	317

2. Сроки проведения СОУТ 20.07.2023 - 30.11.2023

3. Данные сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда:

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда						
	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
			3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	0	9	1	1	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	0	9	1	1	0	0	0

4. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

4.1. Для снижения вредного воздействия вибрации общей выполнять осмотр, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентированные работы по его обслуживанию, не допускать эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.

(1 РМ водитель погрузчика).

4.2. Для снижения тяжести трудового процесса соблюдать рационализацию режимов труда и отдыха работников с учетом указаний МР2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости с проведением специальных гимнастических упражнений.


(1 РМ электромонтер по эксплуатации распределительных сетей);

(1 РМ водитель погрузчика).

4.3. Для снижения неблагоприятных воздействий напряженности внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учетом указаний МР2.2.9.2311-07.

(1 РМ водитель погрузчика).

Председатель комиссии по проведению
СОУТ ПО «ЦЭС» Мурманского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»



М.В. Краснов